

## **Boinfo december 2021**

### **Brandtätning**

Som ni redan märkt pågår ett intensivt arbete med att täta schakt i alla lägenheter, för att undvika spridning vid en eventuell brand. Arbetet kommer att fortsätta en bit in på nästa år. Först när tätningen är klar i samtliga lägenheter är arbetet slutfört. Till dess kvarstår brandrisken. Det är alltså viktigt att hantverkare bereds tillgång till lägenheterna.

### **Stamspolning**

För att i möjligaste mån undvika stopp i avloppen, kommer vi att låta stamspola hela fastigheten i februari. Mer information kommer om tider med mera.

### **Varmvatten**

Det har varit störningar med varmvattnet i uppgång 14 och Driftia förvaltning har varit här för att felsöka. De har hittat och åtgärdat ett fel i en duschblandare och ventil hos en medlem, vilket med stor sannolikhet orsakade problemet. Det är därför av yttersta vikt att man följer byggrekommendationer eller anlitar certifierade byggfirmor när man gör åtgärder i sitt badrum eller kök som kan påverka andra hushåll. Kontakta styrelsen, om du fortfarande upplever störningar med varmvattnet efter de åtgärder som vidtagits.

I samband med arbetet stängde Driftia dessvärre av varmvattnet även i uppgång 16, istället för bara i 14 som var planerat. Styrelsen kommer att påtala det för Driftia för att undvika att det upprepas.

**God jul och Gott nytt år!**

**Styrelsen**